

Baumit FillPrimer

Çatlak Dolgu Astarı



- Çatlak örtücü
- Elyaf takviyeli
- Solvent içermez

Ürün

İçerik

Özellikler

Teknik Özellikler

Solvent içermeyen, elyaf takviyeli, çatlak doldurma özelliğine sahip kullanıma hazır astar.

Organik bağlayıcılar, mineral dolgular, lifler, katkı maddeleri, su.

Alt yüzeyde bulunan 0,5 mm'ye kadar olan çatlakların doldurulması ve kapatılması için kullanılır. Kuruma esnasında oluşabilecek gerilmelerden etkilenmez, hava koşullarına dayanıklı, su itici, difüzyona açık ve işlenmesi kolaydır.

Renk:	Beyaz
Yoğunluk:	1,7 kg/dm ³
pH:	8 - 9
TVOC 3d:	<60µg/m ³ EMICODE EC 1 PLUS
Tüketim:	Yaklaşık 0,3 kg/m ²

Ambalaj

25 kg kova | 1 palet 24 kova = 600 kg

Raf Ömrü

Kuru, serin ve donma tehlikesi olmayan ortamda, açılmamış ambalajında 12 ay

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Eski ve yeni yapılarda mineral ve organik alt yüzeyler (sıvalar, beton) üzerine, mineral, organik sıvaların ve boyaların uygulamaları öncesinde, özellikle ısı yalıtım sistemlerindeki kılcal çatlakların tamir edilmesi için kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzey temiz, kuru, tozsuz, yağdan arınmış ve sağlam olmalı, donmuş, tuz/kireç kusmuş olmamalıdır. Üzerinde gevşek parçalar bulunmamalıdır. Yüzeyde çatlaklar varsa uygun şekilde onarılmalıdır.

Uygulama

Baumit FillPrimer uygulamadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır, su ile seyreltme yapılmamalıdır. Baumit FillPrimer astar bir rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit şekilde uygulanır. Yüksek sıcaklıklarda gerekirse iki kat uygulanması tavsiye edilir. Baumit FillPrimer'ın her katmanı arasında en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır. Yeterli priz süresinden sonra (ideal ortamda yaklaşık 24 saat) bir sonraki uygulama katmanına geçilebilir. Bu süre hava sıcaklığı ve ortam nemine göre değişiklik gösterebilir.

Uygun Yüzeyler

- Isı yalıtım sistemlerinde mineral kaplamalar öncesi
- Isı yalıtım sistemlerinde hazır dekoratif kaplamalar öncesi
- Kireç-çimento esaslı sıvalar üzeri
- Kireç-alçı sıvalar üzeri
- Mineral, silikat ve dispersiyon esaslı kaplama ve sıvalar öncesi

Uygulama Şartları

Uygulama ve priz sırasında hava, malzeme ve yüzey sıcaklıkları + 5 ° C ile + 35 ° C arasında olmalıdır. Cephe doğrudan güneş ışınları, yağmur ve kuvvetli rüzgardan korunmalıdır. (örn. Cephe örtüsü) Yüksek sıcaklıklar kuruma süresini ciddi şekilde kısaltır ve astarın zamanından önce kurumasına neden olabilir. Üzerine gelecek kaplamadan önce en az 24 saatlik bir bekleme süresine uyulmalıdır. Astar tamamen kuruduktan ve kaplama için güvenli bir alt yüzey oluşturduğuna emin olunduktan sonra kaplama işlemine geçilebilir.

Uyarılar ve Öneriler

- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.
- Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23 ° C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir.
- Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere yaklaşık 1 gün) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir.
- Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir.

